


土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書



様式 - 2 (急)

土砂災害警戒区域・  
土砂災害特別警戒区域  
区域図

|                             |                                                           |                                                                                       |                                                                                                        |             |                      |      |            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------|------------|
| 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域     |                                                           |  | <br>縮尺<br>1:2,500 | 自然現象<br>の種類 | 急傾斜地の崩壊              | 箇所番号 | 津川-384.004 |
| 土砂災害防止法施行令<br>第三条の基準に該当する区域 | 急傾斜地斜面内の区域                                                |  |                                                                                                        | 告示番号        | 新潟県告示<br>第1272・1273号 | 箇所名  | 岩谷(2)      |
|                             | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域 |  |                                                                                                        | 告示年月日       | 平成24年10月23日          | 所在地  | 東蒲原郡阿賀町岩谷  |
|                             | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域                                        |  |                                                                                                        |             |                      |      |            |
| それ以外の区域                     |                                                           |  |                                                                                                        |             |                      |      |            |