



| | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|---------|---------|------------|-----------------|---------------------------------------|
| 様式-2(急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図 | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域 | | | 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号 | I-403.004(0674) |
| | 急傾斜地斜面内の区域 | 土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域 土砂等の(移動)高さが1m以下の場合、土砂等の移動による力が100kN/m ² を超える区域 | | 縮尺 | 告示番号 | 新潟県告示第188, 189号 | 箇所名 |
| | 土砂等の堆積の高さが3mを超える区域 | それ以外の区域 | 1:2,500 | 告示年月日 | 平成23年2月22日 | 所在地 | ナガオカシヨイタマチモトヨイタトッキンボウ 長岡市与板町本与板兜布堂 |